



INFORMATIVO TÉCNICO

001

13.12.2016


Informamos a alteração da logomarca dos seguintes produtos:






Os itens abaixo do sistema AGLO 2.5 foram substituídos tendo em vista a eficácia do perfil SK302 que pode ser utilizado tanto na lateral dos marcos quanto nas junções centrais das folhas, sendo assim, os itens SK008, SK291, SK043 e SK192 serão retirados de portfólio.

ALTERAÇÃO DE PORTFÓLIO



SK008


Mata junta lateral



SK291

Mata junta central


SUBSTITUIDO POR




SK302

Mata junta lateral e central

APLICAÇÃO




Fechamento lateral




Fechamento central

ITENS EXCLUÍDOS DO PORTFÓLIO




SK192



SK043




ALTERAÇÃO DE PORTFÓLIO



SK228


Trilho para porta de correr 2 planos

SUBSTITUIDO POR



SK238

Trilho para porta de correr 2 planos



SK230

Trilho para porta de correr 3 planos

SUBSTITUIDO POR




SK211


Trilho para porta de correr 3 planos

Com essa alteração o fabricante evita ter obstáculos no piso sendo desnecessária operação de desabe da aba interna.

APLICAÇÃO



ANTES



DEPOIS



olgacolor.com

Unidade São Bernardo do Campo

Av. Dr. Rudge Ramos, 1.070 - Rudge Ramos
CEP: 09636-000 – São Bernardo do Campo / SP
Tel.: 11 3318.1000 | Fax: 11 3318.1021

Unidade São Paulo

Av. Presidente Wilson nº 5565 – Ipiranga
Cep: 04220-001 – São Paulo / SP

Unidade Jacutinga

Rodovia MG 290 s/n Km 80 + 350 metros
Cep: 37590-000 – Jacutinga / Minas Gerais